



OCH-S-21-01

شماره بازنگری: ۰

تاریخ تدوین: بیست و یکم مرداد ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل ایمنی کار با قرائت مستقیم پایش

جرمی آئروسول ها مدل

Aerosol Mass Monitor GT-331

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با قرائت مستقیم پایش جرمی آئروسول ها مدل-Aerosol Mass Monitor GT-331

331

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل شیمیایی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- اطمینان حاصل کنید که کابل های دستگاه سالم بوده و فاقد خوردگی و زدگی است.
- ۲- دستگاه را در دور از منابع قابل اشتعال و احتراق شارژ کنید.
- ۳- دستگاه را در محیط دارای تهویه مناسب شارژ کنید.
- ۴- دستگاه را در برابر گرد و غبار، حرارت و رطوبت بالا محافظت کنید.
- ۵- فقط پرسنل آموزش دیده و مجرب می بایست با دستگاه کار کند.

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس آناهیتا فاخرپور

کارشناس آزمایشگاه