

	OCH-S-03-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه ترمومتر مدل ST8869
	شماره بازنگری: 1	
	تاریخ تدوین: پانزدهم مرداد ۱۳۹۹	
	صفحه ۱ از ۱	

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه ترمومتر مدل ST8869

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل فیزیکی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- در هنگام روشن شدن پرتو لیزر احتیاطات لازم را به عمل آورید.
- ۲- از ورود پرتو به داخل چشم های خود، دیگران و یا حیوانات خودداری کنید
- ۳- اجازه ندهید که پرتو بر روی سطوح انعکاسی، با چشم ها اصابت نماید.
- ۴- از تماس پرتو لیزر با گاز های قابل انفجار خودداری کنید.

تصویب کننده دکتر مهدی جهانگیری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای	تهیه کننده: مهندس آناهیتا فاخرپور کارشناس آزمایشگاه
--	---