

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار	<b>OCH-S-02-01</b>  شماره بازنگری: ۱ تاریخ تدوین: پانزدهم مرداد ۱۳۹۹  صفحه ۱ از ۱	<b>دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه سنجش میدان های مغناطیسی مدل TES-593</b>
--	--	---

**هدف:** دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه سنجش میدان های مغناطیسی مدل TES-593

**دامنه کاربرد:** آزمایشگاه فیزیکی

**مسئولیت:** کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

#### **مفاد دستورالعمل:**

- ۱- در برخی موارد، کارکردن در مجاورت منابع تشعشع زیاد، می تواند تهدید کننده زندگی باشد.
- ۲- در برخی موارد، افراد دارای اختلالات قلبی- عروقی (کارکرد قلب با باطنی)، می توانند در معرض مخاطرات بالفعل ویژه ای قرار بگیرند.
- ۳- منابع تشعشع ثانویه (اشیاء انعکاس دهنده همانند حصار یا نرده های فلزی) می توانند باعث تشديد میدان مغناطیسی شوند.
- ۴- شدت میدان در مجاورت منابع تشعشع متنا سب با عکس فاصله (متر مکعب) افزایش می یابد. به عبارتی، میدان های قوی می توانند منجر به نزدیکی فوری به منابع تشعشع کوچک (مثل نشستی در لوله هدایت دهنده امواج یا صدا الکترومغناطیس، کوره های القایی) باشد.
- ۵- وسایل سنجش شدت میدان می توانند سیگنال های پالسی بویژه سیگنال های رادار را ناچیز شمرده، در نتیجه می توانند منجر به افزایش خطأ اندازه گیری شود.
- ۶- پیش از استفاده از وسایل اندازه گیری شدت میدان، اطمینان حاصل کنید که شدت میدان مورد سنجش در محدوده فرکانسی آن و سیله اندازه گیری قرار دارد. در غیر این صورت، شدت میدان به نحو صحیح مورد سنجش قرار نگرفته و پایین تر از حد مورد انتظار اندازه گیری خواهد شد.

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری  
مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس آناهیتا فاخرپور  
کارشناس آزمایشگاه